


Pace TDS855 Viasat+ HD-PVR



Ny software til Pace 855

TV-boxen kontrollerer hver gang den tændes fra standby, om der er nye software på satelliten. Hvis der er ny software så nedlæses den automatisk.

Under nedlæsningen vises dette billede på TV-skærmen.



Hvis der findes en ny software og nedlæsningen ikke starter som den skal, er det muligt at "tvunge" boxen til at hente den nye software ved hjælp af en 'forced download'.

1. Træk strømstikket ud bag på TV-boxen ca. 10 sek.
2. Sæt strømmen til igen
3. Vent til lamperne på fronten af boxen lyser
4. Tryk: standby, pil op, pil ned og stand by på boxen efterfulgt af hinanden (standby=tænd/sluk knappen på boxen)
5. Nu starter indlæsningen. Det kan tage op til 30 min.

